



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Советского района
г. Макеевки

Заведующей Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Ясли –
сад № 82 общеразвивающего типа города
Макеевки»
Кащеевой Н.Н.

Гаврилова, 1а, г. Макеевка, 86141
Телефон: +7(856) 223-09-14 Факс: +7(856) 223-09-14
E-mail: gpn_mak_sov@80.mchs.gov.ru

08.06.2023 № 312
На № 01-11/27 от 08.06.2023

На выполнение Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" с целью установления категории опасности объекта, старшим инспектором отделения НД и ПР Советского района г. Макеевки был осуществлен выход на объект надзора Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ясли – сад № 82 общеразвивающего типа города Макеевки».

По результатам обследования было выявлено, что на объекте имеются нарушения в части системам противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, а именно:

1) объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Таблица А.1, п. 1);

2) объект защиты обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), однако огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ) п. 409 Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69 от 21.12.1994, принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года Статья 25.

3) объект не оборудован системой оповещения о пожаре - 2 типа (Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Советского района
г. Макеевки

Заведующей Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Ясли –
сад № 82 общеразвивающего типа города
Макеевки»
Кащеевой Н.Н.

Гаврилова, 1а, г. Макеевка, 86141
Телефон: +7(856) 223-09-14 Факс: +7(856) 223-09-14
E-mail: gpn_mak_sov@80.mchs.gov.ru

08.06.2023 № 312
На № 01-11/27 от 08.06.2023

На выполнение Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" с целью установления категории опасности объекта, старшим инспектором отделения НД и ПР Советского района г. Макеевки был осуществлен выход на объект надзора Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ясли – сад № 82 общеразвивающего типа города Макеевки».

По результатам обследования было выявлено, что на объекте имеются нарушения в части системам противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, а именно:

1) объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Таблица А.1, п. 1);

2) объект защиты обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), однако огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ) п. 409 Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69 от 21.12.1994, принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года Статья 25.

3) объект не оборудован системой оповещения о пожаре - 2 типа (Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ